

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E LAVORAZIONE DEI TELAI IN CARBONIO



+



Compositex offre a tutti i clienti **Cymichip** possessori di un telaio in composito, a un prezzo definito e trasparente, la possibilità di riparare il telaio nel caso si verificasse un danneggiamento dovuto a incidente, cedimento strutturale o altro, eseguito con le stesse tecniche delle riparazioni strutturali effettuate sulle auto da Formula1.

PREZZI DELLE RIPARAZIONI DEL TELAI



zona verde: 230,00



zona gialla: 272,00



zona rossa: 315,00

Prezzi **IVA compresa**, comprensivi di **trasporto da negozio, riparazione, imballaggio e spedizione di ritorno**, riferiti al singolo intervento

PREZZI DELLE LAVORAZIONI PARTICOLARI DEL TELAI

Prezzi **IVA compresa**, comprensivi di **trasporto da negozio, riparazione, imballaggio e spedizione di ritorno**, riferiti al singolo intervento

Sverniciatura: 410,00

Servizio di sverniciatura per la corretta preparazione del telaio in composito alla successiva verniciatura (non compresa). L'operazione viene eseguita attraverso la carteggiatura a mano fatta da personale esperto salvaguardando così l'integrità delle fibre esterne. Compreso nel servizio viene eseguito il Controllo Visivo delle Fibre Esterne con emissione del relativo attestato di conformità.

Controllo Tecnico delle Fibre Esterne (Pre-Verniciatura): 135,00

Servizio visivo di controllo delle fibre esterne del telaio grezzo (privo di vernice) eseguito da personale esperto. Il controllo eseguito attesta, in caso positivo, l'integrità delle fibre esterne dopo la carteggiatura eseguita da terzi, emettendo relativo attestato di conformità. In caso contrario il controllo rileva eventuali intaccature, crepe o danni alle fibre e consiglia l'eventuale risoluzione del problema.

Controllo del telaio ad ultrasuoni e termografia completo: 728,00

Servizio di controllo visivo delle fibre esterne del telaio grezzo e della struttura meccanica del telaio eseguito tramite scanner ad ultrasuoni e termografia. Il controllo effettuato attesta in caso positivo l'inattaccabilità e quindi l'integrità delle fibre esterne e di tutta la struttura emettendo relativo attestato di conformità³. In caso negativo rileva eventuali intaccature, crepe o danni alle fibre e viene consigliata l'eventuale risoluzione del problema.

Controllo del telaio ad ultrasuoni e termografia a zone: costo a preventivo

Servizio di controllo visivo delle fibre esterne del telaio grezzo e della struttura meccanica del telaio eseguito tramite scanner ad ultrasuoni e termografia. Il controllo effettuato attesta in caso positivo l'inattaccabilità e quindi l'integrità delle fibre esterne e della struttura della sola zona controllata emettendo relativo attestato di conformità³. In caso negativo rileva eventuali intaccature, crepe o danni alle fibre e viene consigliata l'eventuale risoluzione del problema.

Personalizzazioni e Rinforzi: costo a preventivo

Vengono effettuate personalizzazioni e rinforzi vari del telaio in composito. Possono essere per esempio rinforzati i tubi con pelli aggiuntive o rinforzati vari punti come l'irrigidimento degli snodi zona sella, pedali, forcelline, ecc.

Verniciature: costo a preventivo

A richiesta possono essere preventivate eventuali verniciature della parte riparata/modificata o anche del telaio completo.

...SOLO NEI NEGOZI AUTORIZZATI CYMICHIP!