



CARBON FIBER TECHNOLOGY
COMPOSITEX

ATTESTATO di CONFORMITA' Servizio Riparazioni

Si attesta che la riparazione della parte danneggiata è stata eseguita conformemente utilizzando materiali di alta qualità idonei alla struttura originale di fabbricazione, con risultato delle proprietà meccanico/strutturali della parte riparata riportate a nuovo.

CERTIFICATO NR.	0001/2010
TELAIO	Cannondale MB
CHIP ID	258477
NEGOZIO	Pianeta Bike SNC Viale Trieste, 151/153 - 36100 - Vicenza
PROPRIETARIO	Mario Rossi
COMMESSA INTERNA	26147
DATA RICEZIONE	10/03/2010
DATA RIPARAZIONE	19/03/2010
DATA SPEDIZIONE	20/03/2010
TIPO RIPARAZIONE	Cricca su tubo obliquo zona porta borraccia.
NOTE	Il presente documento è regolamentato da quanto riportato in "Termini e definizioni" del listino prezzi.
GARANZIA	12 mesi sulla riparazione effettuata a partire dalla data di spedizione.

